



DATOS DE LA PROPIEDAD DE LA INSTALACIÓN:

Nombre de la Propiedad: CRISTINA VON HAARTMAN

Dirección: AVDA. SAN FRANCISCO, S/N

Ciudad: 29130 Alhaurin de La Torre (Málaga)

Teléfono:

Fax:

Correo-e:

Representante Responsable:

Nombre y apellidos:

Cargo:

Representante Responsable ante la inspección:

Nombre y apellidos:

Cargo:

INFORME DE INSPECCIÓN:

Autorización de empresa mantenedora:

nº de certificado: 29/81

instalaciones para las que está autorizada (enumerar):

Fecha de caducidad de la autorización:

Inspector:

Nombre y apellidos: MANUEL CASTILLO BURGOS

Empresa (nombre y NIF): B-92645274

Este informe contiene la información resultante de la inspección de las instalaciones siguientes:

Localización de la instalación

Dirección: AVDA. SAN FRANCISCO, S/N

Ciudad: 29130 Alhaurin de La Torre (Málaga)

Fecha de instalación: N/A

Fecha de la última inspección: 04/23

DATOS GENERALES	CORRECTO		
	SI	N/A	NO
La instalación, ¿se ha realizado por una empresa autorizada? Nº de autorización: ...		X	
¿Se dispone de certificado de cumplimiento del RIPCI? Nº de certificado: ...		X	
¿Se ha entregado por parte del instalador la documentación de la instalación?		X	
¿Se han entregado instrucciones de mantenimiento de los equipos por parte del instalador?		X	
¿Están a disposición de la empresa mantenedora?	X		
¿Existe proyecto firmado por técnico competente?		X	
Los equipos instalados, ¿cumplen las especificaciones del proyecto?		X	
¿Está claramente identificada en la documentación la situación de cada uno de los equipos?	X		
Si se han realizado modificaciones o ampliaciones, ¿se han llevado a cabo de acuerdo a las especificaciones del proyecto correspondiente?		X	



Será responsabilidad del usuario/propiedad las modificaciones que se hayan realizado en la instalación sin la certificación oportuna de una empresa instaladora autorizada.

Empresa responsable del último mantenimiento:

Nombre:

Nº de autorización:

PE		SI	N/A	NO
T	¿Es visible?	X		
T	¿Es accesible?	X		
T	¿Su situación es correcta?	X		
T	¿Su señalización es adecuada?			
T	¿El anclaje y soporte son correctos?	X		
T	¿La altura desde el suelo es correcta? (máximo 1,70 m)	X		
T	Aspecto externo: ¿está exento de corrosión golpes o abolladuras?	X		
T	¿Los precintos y/o seguros están intactos?	X		
T	En caso de que haya sido abierto, ¿dispone del sistema indicativo de la apertura?	X		
T	La identificación y etiqueta del extintor ¿son correctos?	X		
T	La identificación y etiqueta de mantenimientos anteriores ¿son correctos?	X		
T	Los extintores de más de 3 kg ¿tienen manguera?	X		
T	Inspección visual de manguera y boquilla: ¿están en buen estado?	X		
T	Inspección visual de válvula: ¿está en buen estado?	X		
T	Comprobación del estado de la carga mediante pesada: ¿el peso es correcto?	X		
A	Comprobación del estado del agente: ¿está exento de anomalías aparentes?	X		
A	¿Tiene marca de conformidad a normas?	X		
A	¿Está retimbrado ITC.MIE.AP5?	X		
A	Desmontaje botellín y pesaje ¿es correcto el peso de la carga? (En presión adosada)	X		
A	¿Está retimbrado el botellín conforme al RAP? (En presión adosada)	X		
T	Comprobación de la presión interior (mediante pesada en los de CO2 y mediante manómetro en los restantes) ¿es correcta? (En presión permanente)		X	

RECOMENDACIONES DE ACCIONES CORRECToras

UNA VEZ TERMINADA CUALQUIER REVISIÓN, COMPROBAR QUE LA INSTALACIÓN QUEDA EN SERVICIO

Firma del inspector

Firma de la Propiedad





INVENTARIO DE EXTINTORES

CLIENTE

031882

Nº DE CONTRATO

N/A

Nº ORDEN	MODELO	Nº PLACA o Nº BOTELLA	FECHA FABRICACIÓN	ÚLTIMA REVISIÓN	ÚLTIMO RETIMBRADO	SITUACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	AGENTE EXTINTOR		CARGA BOTELLÍN	OBSERVACIONES (Código de incidencia)*
			(mm/aa)	(mm/aa)	(mm/aa)			PESO	PRESIÓN	PESO	
1	6kg	06049	2008	04/23	2020		Abc	6kg	15		
2	6kg	2019011868	2019	04/23			Abc	6kg	15		
3	6kg	2018000322	2018	04/23	2023		Abc	6kg	15		
4	6kg	490582	2008	04/23	2020		Abc	6kg	15		
5	6kg	1709	2008	04/23	2023		Abc	6kg	15		
6	6kg	0404	2008	04/23	2023		Abc	6kg	15		
7	6kg	0404	2008	04/23	2023		Abc	6kg	15		
8	6kg			04/23			Abc	6kg	15		
9	6kg			04/23			Abc	6kg	15		
10	2kg			04/23			Co2	2kg	60		
11	2kg			04/23			Co2	2kg	60		

Firma del inspector

Firma de la Propiedad

